
I
Q
Phase
Shifter
LP
LASER
EOM
Faraday
Isolator
lP
lI
LI
3ωm scheme
I
Q
3ωm
3ωm
δl+
δl−
δL+
I
Q
δl+
δl−
δL+
I
Q
δL+
δL−